

【浄化槽 改善事例】 配管露出について



埋設してある流入配管やエア配管が、降雨当により地面から露出することがあります。

露出した配管は、石などの固いものが接触することにより、破損する恐れがあります。



破損した配管は、部分修理ができない場合は埋設配管本体の交換が必要となることも考えられます。

配管等の埋設物が地面から露出した場合は、土をかける等の養生を行う必要があります。