

【浄化槽 改善事例】 植物の根について

浄化槽や配管付近に樹木等の植物がある場合、経年により植物の根が侵入することがあります。根の侵入により、浄化槽の破損や水流が阻害されるなどの機能障害を及ぼす恐れがあります。根が確認された場合、定期的に根を除去するなどの対策が必要となります。

浄化槽内部 植物の根除去



流入管きょ 植物の根除去

除去前



除去後



放流管きょ 植物の根除去

除去前



除去後

